

Tabla de contenidos (Vol. 1, N° 2)

Modelo de actuación para la mejora de la eficiencia energética en la Rehabilitación Integral de un palacete protegido para oficinas de la Administración en Madrid. Geotermia y estructuras termoactivas. L. de Pereda	1-9
Caso real de colapso de muro pantalla en fase de ejecución, influencia geotécnica de las variables del entorno y de estudio en el criterio de diseño y dimensionado: acciones ejecutadas. J. Garabito, A. Rodríguez, C. Junco, J.C. Garabito	10-16
Estudio experimental del comportamiento a compresión de hormigones autocompactantes reforzados con fibras de acero. J.L. Sánchez, A. Cobo, B. Díaz & I. Mateos	17-26
Diagramas momento-curvatura para secciones de hormigón armado. Determinación del valor de ductilidad local de una sección de hormigón armado. Empleo del programa matlab en aplicaciones estructurales a nivel seccional (parte II). S. Rodríguez	27-41
Propuesta de un nuevo indicador para definir la ductilidad aplicada a la corrosión del acero de refuerzo en estructuras de hormigón. E. Moreno, M. I. Prieto, M. N. González, N. Llauradó	42-47
Normativa domótica en edificaciones. N. Peccis, Y.J. Rodríguez, C. Morón, A. García	48-53